

## EDIFICIO RESIDENCIAL A REHABILITAR, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTS DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Barcelona



Fotografía solo a efectos de ilustrar el entorno urbano donde se ubica el inmueble.

### PERFIL INFORMATIVO SOBRE EL INMUEBLE

Referencia: 14538

#### CARACTERISTICAS

Tipo Inmueble	Edificios Residenciales
Modelo negocio	Rehabilitar
Ubicacion	1632 / Barcelona
Num plantas	PB+6PP
Unidades	11
Año construcc	1900
Sup construida	781
Sup solar	234
Edificavilidad	No procede

#### DATOS ECONOMICOS

Precio	1,1
Repercusion	1408
Renta anual	
Rentabilidad	